



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.ททบ.
ที่ ๑๕๐๔/๖๘

(แผนกอาคารและสาธารณูปโภคฯ โทร ๘๐๔๑๐)
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ของเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องที่ ๑
ขนาด ๖๐๐ ตัน ระบบปรับอากาศ อาคารเบญจรงค์สุนทรีย์ ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นพ. ๔๐๓ ลง ๔ ธ.ค. ๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือบริษัท อินโนเวชั่น ที่ INNO.๐๒๕๐๙/๐๕/๖๘ ลง ๑๙ พ.ค.๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. หนังสือรายงานการตรวจเช็คของบริษัท จohnn sann คอนโทรลฯ จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. บัญชีรายละเอียดความต้องการและแผนจัดหาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๑. สน.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมัน (Variable Speed Oil Pump Board) คอมเพรสเซอร์ ของเครื่องผลิตน้ำเย็น เครื่องที่ ๑ (Chiller No.1) ขนาด ๖๐๐ ตัน ระบบปรับอากาศ อาคารเบญจรงค์สุนทรีย์ จำนวน ๑ งาน วงเงินรวม ๓๓๖,๒๔๔.๔๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาท - สี่สิบห้าสตางค์) โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน รหัส ๖๘๑๔๒๐๕(๐๑) ประเภทค่าซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ รายการค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศส่วนกลางและศูนย์ฯ ภูมิภาค ของ สน.ททบ. รายละเอียดตามอ้างถึง

๒. บจก. อินโนเวชั่น เทคโนโลยี ผู้รับจ้างบริหารจัดการ ดูแล ปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบ วิศวกรรมประulkob อากา,r และ บจก. จohnn sann คอนโทรล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) รายงาน การตรวจเช็คเครื่องผลิตน้ำเย็น เครื่องที่ ๑ (Chiller No.1) ขนาด ๖๐๐ ตัน ระบบปรับอากาศ อาคารเบญจรงค์สุนทรีย์ พบการชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน/ตามการใช้งานของบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมันหล่อลื่น (Variable Speed Oil Pump Board) คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw Type Compressor) ซึ่งตัวคอมเพรสเซอร์ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องผลิตน้ำเย็น หน้าที่ของบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมันเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันน้ำมันหล่อลื่น, ควบคุมการเปิด-ปิด หรือความเร็ว ของปั๊มน้ำมัน, เชื่อมต่อ กับระบบหลักของเครื่องผลิตน้ำเย็น (Chiller) และส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ ของระบบน้ำมันและควบคุมแรงดันปั๊มน้ำมันที่ส่งไปหล่อลื่นตัวคอมเพรสเซอร์ ชุดสัมผัสผิวโลหะที่อยู่ภายในเครื่อง ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายในคอมเพรสเซอร์ จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ระบบ เครื่องผลิตน้ำเย็น เครื่องที่ ๑ ใช้งานได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๓. สน.ททบ. พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมันฯ เป็นเงิน ๑๒๗,๓๓๕.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๘,๙๓๓.๔๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๒๔๔.๔๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบาท - สี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ตามกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

/๔. ข้อเสนอ.....

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมปรับปรุงบอร์ดควบคุมปั๊มน้ำมันฯ ตามการพิจารณาในข้อ ๓

๔.๒ ให้ สน.ททบ. (แผนกจัดหาฯ) และ นผ.ททบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สำเนาให้ กง.ททบ. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๔

พ.อ.



(ชัยภูมิ ณรงรักษ์สัตว์)

ผอ.สน.ททบ.

- อนุมัติในข้อ.....



พ.อ.

กอญ.ททบ.

 พ.ค.๖๘

พ.ล.ต. 

รอง อญ.บห.ททบ.

 พ.ค.๖๘

รายงานอิสระความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ฝ่ายสั่งบัญชีทรัพย์สินวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
จังหวัดมหาสารคามบูรณาissan (Vsop Oil Pump Board) ขอเรื่องปรึกษาการซื้อขายดังนี้ (Chiller No.1) อาคารบูรณาissan กองทัพบก ปีงบประมาณ 2568

หน้า 1

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเหตุ
ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเหตุ
1	68151205	แผ่นงานบริหารทั่วไป ประแจหัวคายช่องบึงเครื่องปรับอากาศ	
01		- รายการคราเซี่ยมบำรุงรักษาของอาคาร	
		ศูนย์บำรุงรักษา ยุทธ ศ.น.ท.บ.	
		1.งานปล่อยน้ำบ่อรักษาบ่อบนน้ำใน	
		เป็นเงิน	
		ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
		- กำหนดเดือนราชคฤหิตร 90 วัน	
		- การส่งมอบ ณ ที่ทับ	
		ตราจดท้อง	
		พ.อ. (ชื่อผู้รับ) สมัครรักษ์สัตชาติ	
		ผอ.สบ.ท.บ.	

พ.ท. (พล.อ. สุรชัย สรวงพันธ์)
ผบ.แม่บ้านกองอาหารฯ สภ.ท.บ.
๑๖๖ พ.ศ. 68