




## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ คช.ททบ.

(สกล.คช.ททบ. โทร. ๓๐๒๑๓)

ที่ ๖๖๓ /๖๙

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๙

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ สถานีเสริมเมืองยะลา โครงการที่ ๕ ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างอิง ๑. หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นผ.๕๖๒ ลง ๑๕ ส.ค.๖๘  
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. หนังสือ คท.คช.ททบ. ที่ ๖๐๑/๖๙ ลง ๖ พ.ค. ๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างอิง ๑ ผบ.ททบ./ประธาน กบท.ททบ. ได้กรุณาอนุมัติกรอบเงินแผนงานและงบประมาณ ททบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ส่วนโครงการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ๕ รหัส ๖๙๖๒๑๑๐๔(๐๒) ประเภทค่าใช้จ่ายด้านการส่งโทรทัศน์/วิทยุ รายการค่าชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุงระบบออกอากาศ (๑๒๙ สถานี) นั้น คช.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-200-UC-T2 S/N 1317-003858 สถานีเสริมเมืองยะลา โครงการที่ ๕ ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงการโทรทัศน์ที่ขับเคลื่อนความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติ โครงการที่ ๒ และโครงการที่ ๕

๒.๒ คท.คช.ททบ. ได้ติดตั้งใช้งานเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-200-UC-T2 S/N 1317-003858 สถานีเสริมเมืองยะลา โครงการที่ ๕ ตั้งแต่ เม.ย. ๒๕๖๑ โดยจัดหามาในราคา ๒๕๑,๓๒๗.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามใบเบิกที่ ๒/๖๑ เพื่อใช้ในการออกอากาศให้แก่ผู้ใช้บริการของ ททบ.

๒.๓ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๘ เจ้าหน้าที่สถานีโครงการ ททบ.ย.ล.๑ (บือยอ) ตรวจพบว่าพัดลมระบายความร้อน เครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-200-UC-T2 S/N 1317-003858 โครงการที่ ๕ ชำรุด ไม่หมุน จำนวน ๑ ตัว มีเสียงดังมาก จำนวน ๒ ตัว ทำให้เครื่องส่งโทรทัศน์ดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ระบบออกอากาศยังคงใช้งานได้ปกติ แก้ไขโดยใช้พัดลมตั้งโต๊ะช่วยระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิเครื่องส่งไม่ให้ความร้อนสูงเกินไป จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการออกอากาศ

๒.๔ คท.คช.ททบ. ประสานให้บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ และเป็นผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องส่งโทรทัศน์ดังกล่าวมาตั้งแต่แรก เข้าตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า Air extraction fan, 24V P/N : OPTX-FANX-00029 ซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับเครื่องส่งโทรทัศน์ชำรุด เนื่องจากใช้งานมานาน เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การออกอากาศของเครื่องส่งโทรทัศน์สถานีเสริมเมืองยะลา โครงข่ายที่ ๕ เป็นปกติ สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ หากไม่สามารถระบายความร้อนให้กับเครื่องส่งโทรทัศน์ได้ อาจจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องส่งโทรทัศน์ดังกล่าวเกิดความเสียหายจากความร้อนสะสม จะเป็นสาเหตุให้การออกอากาศของสถานีเสริมเมืองยะลา โครงข่ายที่ ๕ หยุดออกอากาศ รายการของผู้เข้าใช้บริการจะเสียเวลาในการออกอากาศ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าใช้บริการทั้ง ๒ โครงข่ายของ ททบ. และทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสาเหตุให้ภาพลักษณ์ของ ททบ. เกิดความเสียหายได้

๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-200-UC-T2 S/N 1317-003858 สถานีเสริมเมืองยะลา โครงข่ายที่ ๕ ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔.๒ สำเนาให้ นผ.ททบ. และ สน.ททบ. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

พล.ท.

กฤษฎ.ททบ.

๖๕ พ.ค. ๖๙

พ.อ.

(ธนชัย คุรุบุญยงค์)

ผอ.คช.ททบ.

พล.อ.

รอง อญ.บห.ททบ.

๖๖ พ.ค. ๖๙

เรียน กฤษฎ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ คช.ททบ. เสนอในข้อ ๔

พล.ท.

รอง อญ.ทท.ททบ.

๙๗ พ.ค. ๖๙

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบประมาณ 2569 ฝ่ายโครงสร้างโยธาที่ระบบติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จ้างซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ ยี่ห้อ GATESAIR รุ่น UAXT-200-UC-T2 S/N 1317-003858 สถานีเสริมเมืองยะลา โครงข่ายที่ 5

ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี 2569

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน	วันอนุมัติ	วันอนุมัติ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	69621104(02)	แผนงานด้านเทคนิค ประเภทค่าใช้จ่ายด้านการส่งโทรทัศน์/วิทยุ - ค่าชิ้นส่วนอะไหล่และซ่อมบำรุง ระบบออกอากาศ (129 สถานี)	คุณลักษณะเฉพาะ					พ.ค. 69			
		1. Air extraction fan, 24V P/N : OPTX-FANX-00029		ตัว	3	15,000.00	45,000.00				
		2. ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7					3,150.00				
		<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>48,150.00</b>				

-ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.

(ธนชัย ทรัพย์บุญยงค์)

ผอ.คช. ททบ.

พ.ค. 69

ตรวจถูกต้อง

(นางกมลทิพย์ ศีระสุวรรณ)

หน.สกล.คช. ททบ.

12 พ.ค. 69